Code	100823-reporte_inspección_talud_Rio del Medio
Date	10-08-23
Elaborado	Eduardo Chavarria

El día 10 de agosto del presente año se realizó inspección del talud ubicado en el trayecto de los ductos en el Camino a la Costa, cerca al puente sobre el Río del Medio, se evaluó el área de manera visual llegando a las siguientes recomendaciones:

Evidencia	Comentario
	• En este momento el talud no corre riesgo de deslizamiento crítico. • Mantiene una cárcava que amerita reparación.
	• El plástico que está colocado está ayudando a minimizar cualquier deslave. • Recomendamos que esto sea reparado con alguna técnica constructiva como enchapado con roca o revestimiento con concreto.
	• Para garantizar la integridad de la Tubería a futuro, sí requiere de una reparación